






焊接步骤：

- 1、焊接正方体
- 2、焊接太阳能板支撑
- 3、焊接单片机和电容器
- 4、焊接单片机和LED
- 5、焊接太阳能-极支撑到单片机4号引脚
- 6、焊接左侧太阳能板

- 7、焊接左侧太阳能板-极和支撑
- 8、右侧太阳能板+极焊接二极管
- 9、焊接右侧太阳能
- 10、焊接二极管+极到电容器正极